

# TREK | Avis de sécurité important

Le 4 Mai, 2009

Cher client Trek,

Certains vélos des modèles Trek 2009 mentionnés ci-dessous présentent des problèmes de direction lorsque la fourche est mise à contribution:

2009 Trek 7500

2009 Trek 7700

Si vous êtes en possession d'un de ces deux modèles, nous vous prions instamment de suivre nos recommandations:

1. Ne roulez sous aucun prétexte avec ce vélo!
2. Veuillez le retourner au plus vite à votre détaillant Diamant, qui effectuera les vérifications nécessaires. Si votre vélo présente ce défaut, il sera réparé gratuitement.

Nous vous prions de bien vouloir excuser les inconvénients résultant de ce problème et espérons, qu'à l'avenir, vous aurez encore beaucoup de plaisir avec votre vélo Trek.