

Importante: Aviso de Seguridad | Bicicleta Trek MT220 Niña

PUEDE QUE EL CUADRO DE SU BICICLETA TENGA UN DEFECTO DE FABRICACIÓN

Un reducido número de bicicletas del modelo de niña Trek MT220 se fabricó con un defecto de soldadura en el cuadro. Si el cuadro se rompiera, podría causar un grave accidente.

COMPROBACIÓN DE LA BICICLETA

Revise su bicicleta para determinar si está defectuosa, o llévela a su distribuidor Trek para que le hagan una revisión. A las bicicletas afectadas les falta una pletina de refuerzo en el cuadro (imagen 1 y 2) y se delimitan a los tres modelos de los años que figuran en el siguiente cuadro.

MODELOS AFECTADOS

Bicicleta MT220 de Niña

(Otros modelos de bicicleta Trek no están afectados)

Año	Colores	Imagen
2005	Azul claro metálico	3
	Plata metálico/morado metálico	4
2006	Plata metálico/morado metálico	4
	Rosa/blanco perla	5
2007	Rosa/blanco perla	5
	Morado metálico	6



IMÁGEN 1 | Sin pletina de refuerzo; si el modelo aparece en el cuadro de la izquierda, es una bicicleta defectuosa.



IMÁGEN 3 | Azul claro metálico



IMÁGEN 4 | Plata met./morado metálico



IMÁGEN 5 | Rosa/blanco perla



IMÁGEN 6 | Morado metálico



Pletina de refuerzo

IMÁGEN 2 | Lleva pletina de refuerzo; no es defectuosa.

NO MONTE CON ESTA BICICLETA

Si usted es propietario de una bicicleta defectuosa, no debe usarla; llévela a su distribuidor de Trek. Si su distribuidor de Trek determina que su bicicleta se encuentra entre las afectadas, Trek le cambiará la bicicleta por otra Trek MT220 de sustitución o por 100 € que podrá emplear para la compra de la bicicleta Trek que elija.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a este teléfono y le resolverán cualquier duda:

+34 91 848 95 60

Por favor pon este cartel en un lugar visible dentro de tu tienda hasta el 31 de Mayo 2008.

Trek Bicycle Corporation