

TREK | Wichtiger Sicherheitshinweis

4. Mai 2009

Sehr geehrter Trek Kunde,

Bei einigen der unten genannten 2009 Trek Modellen kann es während des Gebrauchs zu Steuerungsproblemen bei Belastung der Gabel kommen.

2009 Trek 7500

2009 Trek 7700

Sollten Sie im Besitz eines der aufgeführten Modelle sein, bitten wir Sie unbedingt das Folgende zu tun:

1. Bitte fahren Sie per sofort nicht mehr mit diesem Fahrrad
2. Bitte retournieren Sie es baldmöglichst zu Ihrem Diamant Händler, der es auf den Fehler hin untersucht. Sollte es betroffen sein, wird es kostenlos repariert.

Wir entschuldigen uns schon jetzt für die Unannehmlichkeiten, die Ihnen hierdurch entstehen. Wir hoffen, dass sie auch zukünftig viel Freude an Ihrem Trek Rad haben werden.